tyco

Boletín de Cambio de Producto

Liberación firmware V1.37 de PowerSeries Neo

Fecha: Marzo 24. 2021

Región: Global

Producto: PowerSeries Neo

Marca: DSC

Generalidades

Tenemos el agrado de comunicar que la versión 1.37 del firmware para PowerSeries Neo está disponible a partir de este momento e incluye las siguientes mejoras:

Característica	Descripción
Cumplimiento EN50131-6	El problema de batería baja del panel se restaura ahora luego de 5 minutos de haberse restaurado el suministro AC. El mismo cambio aplica a los módulos HSM2204 y HSM2300.
Actualización del estado del teclado Wire-Free	Mejoras en la velocidad de la actualización del estado del teclado wire-free.
Actualización de estado de entrada auxiliar en dispositivos PowerG	Mejoras en la consistencia en el reporte del estado de la entrada externa de los dispositivos PowerG.
Corrección de alarma de coacción	Corrección de falla relacionada con la Alarma de Coacción no presente en el histórico de eventos cuando el código de coacción se usa para entrar al menú [*][6].
Mejoras de errores menores	Otras mejoras a errores menores

La actualización se encuentra disponible por medio de DLS.

Información de contacto		
Entrada de órdenes	1-888-888-7838	
Ventas	Contacte a su representante de ventas local o envíe un correo electrónico a info@dsc.com	
SoporteTécnico	Norte America: +1-800-387-3630 Latino America: +1-416-645-8083 O al correo electrónico: intrusion-support@jci.com	
Gerente de Producto	Paolo Concetti paolo.concetti@jci.com	

