



## Avis de discontinuité

### Clip de ceinture de remplacement WS4939 WS4939BC

**Date :** 27 janvier 2021

**Région :** Global

**Produit :** WS4939BC

**Marque :** DSC

#### Portée

Nous tenons à vous informer que le clip de ceinture de remplacement WS4939BC est abandonné dès maintenant. Il n'y a pas de remplacement direct pour ce produit. Le WS4939 continue d'inclure un clip de ceinture de remplacement.

#### Produits concernés

Numéro de pièce	Description	Disponibilité	Numéro de pièce de rechange	Description de la pièce de rechange
WS4939BC	Clip de ceinture de remplacement WS4939	Jusqu'à épuisement des stocks		Pas de remplacement direct

Veillez noter qu'il n'y a que des quantités limitées disponibles et des commandes seront acceptées jusqu'à épuisement des stocks.

<b>Programme</b>	
<b>Annonce de fin de vie</b>	27 janvier 2021
<b>Date du dernier achat</b>	Jusqu'à épuisement des stocks
<b>Dernière date d'expédition</b>	Jusqu'à épuisement des stocks

Remarque : En raison de la disponibilité des matériaux, les commandes nettement supérieures aux prévisions ou au taux d'exécution historique peuvent ne pas être acceptées.

<b>Coordonnées</b>	
<b>Commandes</b>	1-888-888-7838
<b>Ventes</b>	Veillez contacter votre représentant commercial local ou envoyez un courriel à <a href="mailto:info@dsc.com">info@dsc.com</a>
<b>Assistance technique</b>	<p>Amérique du Nord +1-800-387-3630            Amérique latine : +1-416-645-8083            Numéros directs locaux APAC :            Inde : +91-80-4199-0994            Chine : +86-21-6163-8644            Australie : +61-28-317-1322            Océanie et Nouvelle-Zélande :            +64-9942-4004</p> <p>Numéros directs locaux APAC sans frais :            Australie : 1-800-580-946            Chine : 400-6711-528</p> <p>ou courriel : <a href="mailto:intrusion-support@jci.com">intrusion-support@jci.com</a></p>
<b>Responsable de produit</b>	Nav Dhillon <a href="mailto:navjot.dhillon@jci.com">navjot.dhillon@jci.com</a>