

Fecha: Jueves 14 de Octubre del 2010

Número: TAB-10-006

Para: **Distribuidores de Latinoamérica y México**

Problema de compatibilidad del Teclado inalámbrico de 2 vías sin cables WT5500 v1.0

Las siguientes subsecciones de programación correspondientes a la Sección [851] del Comunicador de alarma inalámbrico GSM/GPRS GS2065 no están actualmente disponibles al usar el teclado WT5500 v1.1 conjuntamente con un GS2065 V1.0.

- [205] – APN de Receptor 1 GPRS
- [215] – APN de Receptor 2 GPRS
- [221] – APN público GPRS
- [222] – Nombre de usuario de acceso GPRS
- [223] – Contraseña de acceso GPRS

Si se accede a alguna de estas secciones de programación el teclado se bloqueará hasta que expire el tiempo de modo de programación del instalador o hasta desenergizar/reenergizar el teclado.

Si necesita programar un GS2065 v1.0, se recomienda que use un teclado WT5500 V1.0 para acceder a todas las secciones programables dentro de la Sección [851].

Por pedidos comuníquese al +1-905-760-3000. Para mayor información acerca de este u otros productos DSC envíenos un correo electrónico a info@dsc.com o contáctese con su Representante de cuentas de DSC.