



Avis de discontinuité

Détecteurs de mouvement extérieurs Dual Tech

LC-151 et LC-171

Date : 10 novembre 2021

Région : S/O

Produit : LC-151; LC-171

Marque : DSC



Portée

Nous aimerions vous informer que les détecteurs de mouvement extérieurs Dual Tech, LC-151 et LC-171, seront abandonnés dès qu'ils seront en rupture de stock. Un composant des deux détecteurs est en fin de vie et il n'est pas prévu de reconcevoir les détecteurs. Il n'existe actuellement aucun remplacement pour ces deux détecteurs.

Veillez passer vos commandes auprès de votre canal de vente approprié afin que nous puissions les exécuter dans les meilleurs délais.

Produits concernés

Précisez la catégorie de produit (par exemple : détecteurs de sécurité)

Numéro de pièce	Description	Disponibilité	Numéro de pièce de rechange
LC-151	Détection de mouvement extérieur Dual Tech avec immunité réglable pour animaux de compagnie	Jusqu'à épuisement des stocks	Pas de remplacement direct
LC-171	Détection de mouvement extérieur Dual Tech avec immunité pour animaux de compagnie	Jusqu'à épuisement des stocks	Pas de remplacement direct

Veillez noter qu'il n'y a que des quantités limitées disponibles des détecteurs LC-171 et qu'ils seront abandonnés dès que le stock sera épuisé.

Programme

Annonce de fin de vie	10 novembre 2021
Date du dernier achat	Jusqu'à épuisement des stocks
Dernière date d'expédition	Jusqu'à épuisement des stocks

Remarque : En raison de la disponibilité des matériaux, les commandes nettement supérieures aux prévisions ou au taux d'exécution historique peuvent ne pas être acceptées.

Soutien prolongé :

JCI s'engage à fournir le plus haut niveau de soutien pour notre vaste gamme de produits pendant tout le cycle de vie du produit. Même une fois les produits abandonnés, nous sommes là pour vous aider avec un soutien prolongé :

- Capteurs et accessoires - 2 ans après l'avis d'abandon
- Panneaux – 3 ans de soutien après l'avis d'abandon

Coordonnées

Commandes	1-888-888-7838
Ventes	Veillez contacter votre représentant commercial local ou envoyez un courriel à info@dsc.com
Assistance technique	Amérique du Nord +1-800-387-3630 ou courriel : intrusion-support@jci.com
Responsable de produit	Nav Dhillon navjot.dhillon@jci.com